

公告 | 丹佛斯 Turbocor 压缩机

客户须知

B-CN-312-CN 修订版 A

2023 年 4 月 20 日

主题: TT 系列 SMT 3.6.1 版本发布


目的

本公告旨在通知我们的客户，最近发布的 3.6.0 版本 TT 系列 SMT 已更新至版本 3.6.1，修复了一些小错误。

总结

调试报告和事件日志导出

在某些情况下使用 3.6.0 版本 SMT 时，SMT 显示错误，应用程序突然关闭。尤其在尝试导出事件日志时，偶尔会出现这种情况。此外，在将现有调试报告导出至压缩机时显示错误，应用程序关闭（未将调试保存至压缩机）。使用如下所示的 SMT 按钮时触发了此错误。



这些错误已得到修正，应用程序应按预期使用现有调试报告正确更新压缩机并能顺利导出事件日志。

需采取的措施

最新版本 SMT 已上传至网站。请登录我们的 OEM 网站并下载 3.6.1 版本 SMT。

需要协助

DTC 应用团队可以为我们的 OEM 客户提供支持。如有任何疑问，请直接联系 DTC 应用团队 (dtcapplications@Danfoss.com) 或指定的大客户经理安排代表提供现场或远程支持。